Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 1938-002 Aufnahme-Datum: 12.10.2010 Gewässername: Warnow(tal) A20-Warnowtalbrücke Lage: Straße: A 20 Autobahn Todfunde: Gewässerstruktur Gewässertyp: Vorfluter Gewässerbreite [m]: 50 Gewässertiefe [m]: 2 Gewässerverlauf: gewunden Gewässer-Profil: k.A. beidseitig strukturiert Fließgeschwindigkeit: ruhig fließend Uferbefestigung: Röhrichtsaum oder Hochstaudenflur. Störfaktoren: sonstige keine sonstige Störfaktoren: Straßengraben offen mit Gewässer verbunden (in 1 oder mehr Richtungen). Gefahr, dass Otter diese Rinnen hochwandern und dann am Ende auf die Straße laufen. Durchlass vollständig geflutet? Brückenstruktur Pfeilerbrücke Durchlaß Durchmesser: Brückentyp: k.A. Lichte Breite [m]: 925 Lichte Höhe [m]: Brückenlänge [m]: 26 Bermen-Anzahl: beidseitig Bermenform: DU natur DU natur Bermen-Neigung: 0-15° Bermen-Breite [m]: 505 0-15° 370 Bermen-Verfügbar: bei extremen Hochwa bei extremen Hochwa Straßenstruktur Gewässer-Straßen-Verlauf: Gewässer kreuzt Feuchtgebiet 22 Straßenbreite: Straßenführung: k.A.

Straßen-Dammhöhe [m]:

Beleuchtung:

6

keine

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 1938	3-002	Aufnahme-Datum:	12.10.2010
Sonstige			
Lage zu Siedlungen:	k.A.		
Kombinierte Brücken:	keine kombinierte Brücke		
Gewässerverbund:	mehrere Gewässersysteme mehrere Gewässersysteme		
Passagemöglichkeit für:	alle		
Bottleneck:	✓		
Fähengebiet:			
Auswertung/Ergebnisse			
Bedeutung im Habitatverbund:	sehr hoch		
Verkehrsdichte:	hoch		
Brückenindex:	142,31		
Durchlass-Tauglichkeit:	gut geeignet		
Priorität Festlegung:	gering		
Maßnahmenvorschläge		keine notwendig	
Trennung Wehr Durchlass		Markierstruktur Steinsch	
Installation oberhalb Wehr		Markierstruktur Ufersubstrat	
Installation unterhalb Wehr		Markierstruktur Laufbohle fest	
Entfernung Rechen		Markierstruktur Laufbohle schwimmen	ıd 🗌
Entfernung sonstige Hindernisse		Markierstruktur Podest	
Kastendurchlass/Maul eins. Berme		Verrohrung öffnen	•
Kastendurchlass/Maul beids. Berme	•	Leit-/Schutzzäune notwendig	
Markierstruktur einseitig		Leitstrukturen/ -senken einrichten	
Markierstruktur beidseitig		Bermen an Ufer anbinden	
Geschwindigkeitsbegrenzung		Wiesenzufahrten verlegen	
Trockenröhre einbringen		Komplexmaßnahmen notwendig	
Pamarkungan			

Bemerkungen

Baustraße verleitet, wie an allen anderen A20-Talbrücken, zum Talrand und damit zur A20.

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 1938-002 Aufnahme-Datum: 12.10.2010

Fotos

Nr.: 1938-002_001_go.JPG



