Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

21.03.2009 Aufnahme Nummer: 2042-004 Aufnahme-Datum:

Gewässertiefe [m]:

Trapez-Regelprofil senkenförmig

6

1

Gewässer-Profil:

Brückenlänge [m]:

Bermen-Breite [m]:

Gewässername: Trebel

westlich Nehringen Lage: Straße: Landwirtschaftsweg

sonstige Straße

Todfunde:

Gewässerstruktur

Fließgeschwindigkeit:

Uferbefestigung:

Gewässertyp: Fluß

Feuchtgebiet

Gewässerbreite [m]:

Gewässerverlauf:

größere Abschhnitte begradigt

ruhig fließend natürlich/Gehölze

Röhrichtsaum, Hochstaudenfluren

Störfaktoren: keine

sonstige Störfaktoren: k.A.

> Durchlass vollständig geflutet?

Brückenstruktur

Brückentyp: Pfeilerbrücke Durchlaß Durchmesser: k.A.

Lichte Breite [m]: 8

Lichte Höhe [m]: 1,7

Bermen-Anzahl: beidseitig Bermenform: sonstige

Steinschüttung

Bermen-Neigung: 31-45°

0-15°

Bermen-Verfügbar: bei extremen Hochwa

Straßenstruktur

Gewässer-Straßen-Verlauf: Gewässer kreuzt

Str durchschneidet Feuchtgebiet

Straßenbreite: 2.5

Straßenführung: gerade/gut einsehbar

Straßen-Dammhöhe [m]: k.A. Beleuchtung: keine

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 204	2-004	Aufnahme-Datum:	21.03.2009
Sonstige			
Lage zu Siedlungen: Kombinierte Brücken: Gewässerverbund:	außerhalb Siedlung keine kombinierte Brücke mehrere Gewässersysteme beidseitig Verbund von Feuchtgebieten; auch mit Seen/Teichen		
Passagemöglichkeit für: Bottleneck: Fähengebiet:	bis Fuchs möglich		
Auswertung/Ergebnisse			
Bedeutung im Habitatverbund: Verkehrsdichte: Brückenindex: Durchlass-Tauglichkeit:	sehr hoch sehr gering 2,267 gut geeignet		
Priorität Festlegung:	gering		
Maßnahmenvorschläge Trennung Wehr Durchlass Installation oberhalb Wehr Installation unterhalb Wehr Entfernung Rechen Entfernung sonstige Hindernisse Kastendurchlass/Maul eins. Berme Kastendurchlass/Maul beids. Berme Markierstruktur einseitig Markierstruktur beidseitig Geschwindigkeitsbegrenzung Trockenröhre einbringen	e	keine notwendig Markierstruktur Steinsch Markierstruktur Ufersubstrat Markierstruktur Laufbohle fest Markierstruktur Laufbohle schwimmend Markierstruktur Podest Verrohrung öffnen Leit-/Schutzzäune notwendig Leitstrukturen/ -senken einrichten Bermen an Ufer anbinden Wiesenzufahrten verlegen Komplexmaßnahmen notwendig	
Bemerkungen			

[&]quot;ggf. vorhandene Bermen ertwas verbessern."

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2042-004 Aufnahme-Datum: 21.03.2009

Fotos

Nr.: 2042-004_001_go.JPG



