

# Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2345-009 Aufnahme-Datum: 19.03.2009

---

Gewässername: k.A.  
Lage: Teetzleben, nördlicher Graben  
Straße: L 27  
Landesstraße  
Totfunde: 0

## Gewässerstruktur

---

Gewässertyp:	Meliorationsgraben Teich/Fischteich	Gewässertiefe [m]:	k.A.
Gewässerbreite [m]:	3	Gewässer-Profil:	Trapez-Regelprofil senkenförmig
Gewässerverlauf:	fast linear stark mäandrierend		
Fließgeschwindigkeit:	ruhig fließend		
Uferbefestigung:	natürlich/Gehölze		

Röhrichtsaum, Hochstaudenfluren

Störfaktoren: sonstige

sonstige Störfaktoren: Rohr verschüttet



Durchlass vollständig geflutet?

## Brückenstruktur

---

Brückentyp:	Rohrdurchlass Rohrdurchlass	Durchlaß Durchmesser:	0,4
Lichte Breite [m]:	0	Brückenlänge [m]:	15
Lichte Höhe [m]:	0		
Bermen-Anzahl:	keine		
Bermenform:	k.A.		
Bermen-Neigung:	k.A.	Bermen-Breite [m]:	k.A.
Bermen-Verfügbar:	k.A.		

## Straßenstruktur

---

Gewässer-Straßen-Verlauf:	Gewässer kreuzt Str durchschneidet Feuchtgebiet
Straßenbreite:	5,5
Straßenführung:	gerade/gut einsehbar
Straßen-Dammhöhe [m]:	1,5
Beleuchtung:	k.A.

# Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2345-009

Aufnahme-Datum: 19.03.2009

## Sonstige

Lage zu Siedlungen: Siedlungsrand  
Kombinierte Brücken: Kombi\_Brücke; Gew-Br. nicht geeignet  
Gewässerverbund: mehrere Gewässersysteme beidseitig  
Verbund von Feuchtgebieten; auch mit Seen/Teichen  
Passagemöglichkeit für: keine  
Bottleneck:   
Fähengebiet:

## Auswertung/Ergebnisse

Bedeutung im Habitatverbund: sehr hoch  
Verkehrsdichte: gering  
Brückenindex: 0  
Durchlass-Tauglichkeit: unpassierbar

**Priorität Festlegung: oberste Priorität**

### Maßnahmenvorschläge

Trennung Wehr Durchlass	<input type="checkbox"/>	keine notwendig	<input type="checkbox"/>
Installation oberhalb Wehr	<input type="checkbox"/>	Markierstruktur Steinsch	<input type="checkbox"/>
Installation unterhalb Wehr	<input type="checkbox"/>	Markierstruktur Ufersubstrat	<input type="checkbox"/>
Entfernung Rechen	<input type="checkbox"/>	Markierstruktur Laufbohle fest	<input type="checkbox"/>
Entfernung sonstige Hindernisse	<input type="checkbox"/>	Markierstruktur Laufbohle schwimmend	<input type="checkbox"/>
Kastendurchlass/Maul eins. Berme	<input type="checkbox"/>	Markierstruktur Podest	<input type="checkbox"/>
Kastendurchlass/Maul beids. Berme	<input checked="" type="checkbox"/>	Verrohrung öffnen	<input type="checkbox"/>
Markierstruktur einseitig	<input type="checkbox"/>	Leit-/Schutzzäune notwendig	<input type="checkbox"/>
Markierstruktur beidseitig	<input type="checkbox"/>	Leitstrukturen/ -senken einrichten	<input type="checkbox"/>
Geschwindigkeitsbegrenzung	<input type="checkbox"/>	Bermen an Ufer anbinden	<input type="checkbox"/>
Trockenröhre einbringen	<input type="checkbox"/>	Wiesenzufahrten verlegen	<input type="checkbox"/>
		Komplexmaßnahmen notwendig	<input checked="" type="checkbox"/>

## Bemerkungen

"Unmittelbarer Verbund Feuchtgebiet, Teich, Mühlbach. Verbund zur Tollense. Biber vorhanden. Kurzfristig prüfen, ob die vorhandenen Durchlässe zu öffnen sind. Langfristig KDL/Maulprofil mit beidseitig Bermen."

# Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2345-009

Aufnahme-Datum: 19.03.2009

## Fotos

Nr.: 2345-009\_001\_go.JPG



Nr. kein Foto vorhanden	Nr. kein Foto vorhanden	Nr.: kein Foto vorhanden
Nr. kein Foto vorhanden	Nr.: kein Foto vorhanden	Nr.: kein Foto vorhanden
Nr. kein Foto vorhanden		