

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:	2345-010	Aufnahme-Datum:	19.03.2009
------------------	----------	-----------------	------------

Gewässername:	k.A.
Lage:	in Klein Teetzleben, südlicher Durchlaß
Straße:	Dorfstraße sonstige Straße
Todfunde:	0

Gewässerstruktur

Gewässertyp:	Meliorationsgraben		
Gewässerbreite [m]:	0,9	Gewässertiefe [m]:	0,4
Gewässerverlauf:	fast linear	Gewässer-Profil:	Trapez-Regelprofil
Fließgeschwindigkeit:	ruhig fließend		
Uferbefestigung:	natürlich/Gehölze		
	keine Befest., strukturarm		
Störfaktoren:	sonstige		
sonstige Störfaktoren:	Zaun		
☒	Durchlass vollständig geflutet?		

Brückenstruktur

Brückentyp:	Rohrdurchlass	Durchlaß Durchmesser:	k.A.
Lichte Breite [m]:	0	Brückenlänge [m]:	7
Lichte Höhe [m]:	0		
Bermen-Anzahl:	keine		
Bermenform:	k.A.		
Bermen-Neigung:	k.A.	Bermen-Breite [m]:	k.A.
Bermen-Verfügbar:	k.A.		

Straßenstruktur

Gewässer-Straßen-Verlauf:	Gewässer kreuzt
Straßenbreite:	3
Straßenführung:	kurvig/schwer einsehbar
Straßen-Dammhöhe [m]:	1,1
Beleuchtung:	keine

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:2345-010

Aufnahme-Datum:19.03.2009

Sonstige

Lage zu Siedlungen:

im Siedlungsbereich

Kombinierte Brücken:

keine kombinierte Brücke

Gewässerverbund:

Verbund von Feuchtgebieten; auch mit Seen/Teichen
einzelnes, in sich verzweigtes Gew., beidseitig

Passagemöglichkeit für:

keine

Bottleneck:

☐

Fähengebiet:

☐

Auswertung/Ergebnisse

Bedeutung im Habitatverbund:

mittel

Verkehrsdichte:

sehr gering

Brückenindex:

0

Durchlass-Tauglichkeit:

unpassierbar

Priorität Festlegung:

mittel

Maßnahmenvorschläge			
		keine notwendig	☐
Trennung Wehr Durchlass	☐	Markierstruktur Steinsch	☐
Installation oberhalb Wehr	☐	Markierstruktur Ufersubstrat	☐
Installation unterhalb Wehr	☐	Markierstruktur Laufbohle fest	☐
Entfernung Rechen	☐	Markierstruktur Laufbohle schwimmend	☐
Entfernung sonstige Hindernisse	☐	Markierstruktur Podest	☐
Kastendurchlass/Maul eins. Berme	☒	Verrohrung öffnen	☐
Kastendurchlass/Maul beids. Berme	☐	Leit-/Schutzzäune notwendig	☐
Markierstruktur einseitig	☐	Leitstrukturen/ -senken einrichten	☐
Markierstruktur beidseitig	☐	Bermen an Ufer anbinden	☐
Geschwindigkeitsbegrenzung	☐	Wiesenzufahrten verlegen	☐
Trockenröhre einbringen	☐	Komplexmaßnahmen notwendig	☐

Bemerkungen

"Bei Bedarf/Neubau Durchlaß für beide Arten passierbar gestalten."

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:2345-010

Aufnahme-Datum:19.03.2009

Fotos

Nr.: 2345-010_001_go.JPG



Nr. kein Foto vorhanden	Nr. kein Foto vorhanden	Nr.: kein Foto vorhanden
Nr. kein Foto vorhanden	Nr.: kein Foto vorhanden	Nr.: kein Foto vorhanden
Nr. kein Foto vorhanden		