

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:	2345-022	Aufnahme-Datum:	20.03.2009
------------------	----------	-----------------	------------

Gewässername:	k.A.
Lage:	Ganzkow Ausbau
Straße:	Dorfverbindung
	sonstige Straße
Todfunde:	0

Gewässerstruktur

Gewässertyp:	Meliorationsgraben		
Gewässerbreite [m]:	1	Gewässertiefe [m]:	0,3
Gewässerverlauf:	linear	Gewässer-Profil:	Trapez-Regelprofil
Fließgeschwindigkeit:	ruhig fließend		
Uferbefestigung:	keine Befest., strukturarm		

Störfaktoren:	keine
---------------	-------

sonstige Störfaktoren:	k.A.
------------------------	------



Durchlass vollständig geflutet?

Brückenstruktur

Brückentyp:	Rohrdurchlass	Durchlaß Durchmesser:	k.A.
Lichte Breite [m]:	1	Brückenlänge [m]:	9
Lichte Höhe [m]:	0,9		
Bermen-Anzahl:	keine		
Bermenform:	k.A.		
Bermen-Neigung:	k.A.	Bermen-Breite [m]:	k.A.
Bermen-Verfügbar:	k.A.		

Straßenstruktur

Gewässer-Straßen-Verlauf:	Gewässer kreuzt
Straßenbreite:	5,5
Straßenführung:	gerade/gut einsehbar
Straßen-Dammhöhe [m]:	1,8
Beleuchtung:	keine

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:2345-022

Aufnahme-Datum:20.03.2009

Sonstige

Lage zu Siedlungen:Einzelgehöft

Kombinierte Brücken:keine kombinierte Brücke

Gewässerverbund:Verbund von Feuchtgebieten; auch mit Seen/Teichen
lineares Gew. ohne bed. Nebengew., einseitig

Passagemöglichkeit für:keine

Bottleneck:☐

Fähengebiet:☐

Auswertung/Ergebnisse

Bedeutung im Habitatverbund:mittel

Verkehrsdichte:sehr gering

Brückenindex:0,1

Durchlass-Tauglichkeit:ungeeignet

Priorität Festlegung: gering

Maßnahmenvorschläge

Trennung Wehr Durchlass	☐	keine notwendig	☐
Installation oberhalb Wehr	☐	Markierstruktur Steinsch	☐
Installation unterhalb Wehr	☐	Markierstruktur Ufersubstrat	☐
Entfernung Rechen	☐	Markierstruktur Laufbohle fest	☐
Entfernung sonstige Hindernisse	☐	Markierstruktur Laufbohle schwimmend	☐
Kastendurchlass/Maul eins. Berme	☒	Markierstruktur Podest	☐
Kastendurchlass/Maul beids. Berme	☐	Verrohrung öffnen	☐
Markierstruktur einseitig	☐	Leit-/Schutzzäune notwendig	☐
Markierstruktur beidseitig	☐	Leitstrukturen/ -senken einrichten	☐
Geschwindigkeitsbegrenzung	☐	Bermen an Ufer anbinden	☐
Trockenröhre einbringen	☐	Wiesenzufahrten verlegen	☐
		Komplexmaßnahmen notwendig	☐

Bemerkungen

k.A.

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:2345-022

Aufnahme-Datum:20.03.2009

Fotos

Nr.: 2345-022_001_go.JPG



Nr.:  kein Foto vorhanden	Nr.:  kein Foto vorhanden	Nr.:  kein Foto vorhanden
Nr.:  kein Foto vorhanden	Nr.:  kein Foto vorhanden	Nr.:  kein Foto vorhanden
Nr.:  kein Foto vorhanden		