

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2445-003

Aufnahme-Datum: 27.02.2009

Gewässername: k.A.
Lage: in Neubrandenburg nördlich Bahn, Torgelower-Ecke Demminer Straße
Straße: B 96
Bundesstraße
Totfunde: 1

Gewässerstruktur

Gewässertyp: keine Wasserführung

Gewässerbreite [m]: k.A. Gewässertiefe [m]: k.A.
Gewässerverlauf: k.A. Gewässer-Profil: k.A.

Fließgeschwindigkeit: k.A.
Uferbefestigung: k.A.

Störfaktoren: k.A.

sonstige Störfaktoren: k.A.



Durchlass vollständig geflutet?

Brückenstruktur

Brückentyp: kein Durchlass Durchlaß Durchmesser: k.A.

Lichte Breite [m]: k.A.
Lichte Höhe [m]: k.A. Brückenlänge [m]: k.A.
Bermen-Anzahl: k.A.
Bermenform: k.A.

Bermen-Neigung: k.A. Bermen-Breite [m]: k.A.

Bermen-Verfügbar: k.A.

Straßenstruktur

Gewässer-Straßen-Verlauf: kein Gewässer kreuzt

Straßenbreite: 27
Straßenführung: Einmündung/Kreuzung

Straßen-Dammhöhe [m]: k.A.
Beleuchtung: ständig

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:

2445-003

Aufnahme-Datum:

27.02.2009

Sonstige

Lage zu Siedlungen: im Siedlungsbereich
Kombinierte Brücken: k.A.
Gewässerverbund: k.A.

Passagemöglichkeit für:
Bottleneck:
Fähengebiet:

Auswertung/Ergebnisse

Bedeutung im Habitatverbund: unbedeutend
Verkehrsdichte: mittel
Brückenindex: 0
Durchlass-Tauglichkeit: unpassierbar

Priorität Festlegung: keine erkennbar

Maßnahmenvorschläge

Trennung Wehr Durchlass
Installation oberhalb Wehr
Installation unterhalb Wehr
Entfernung Rechen
Entfernung sonstige Hindernisse
Kastendurchlass/Maul eins. Berme
Kastendurchlass/Maul beids. Berme
Markierstruktur einseitig
Markierstruktur beidseitig
Geschwindigkeitsbegrenzung
Trockenröhre einbringen

keine notwendig
Markierstruktur Steinsch
Markierstruktur Ufersubstrat
Markierstruktur Laufbohle fest
Markierstruktur Laufbohle schwimmend
Markierstruktur Podest
Verrohrung öffnen
Leit-/Schutzzäune notwendig
Leitstrukturen/ -senken einrichten
Bermen an Ufer anbinden
Wiesenzufahrten verlegen
Komplexmaßnahmen notwendig

Bemerkungen

"keine Maßnahmen möglich"

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2445-003

Aufnahme-Datum: 27.02.2009

Fotos

Nr.: 2445-003_001_he.JPG



Nr.: kein Foto vorhanden	Nr.: kein Foto vorhanden	Nr.: kein Foto vorhanden
Nr.: kein Foto vorhanden	Nr.: kein Foto vorhanden	Nr.: kein Foto vorhanden
Nr.: kein Foto vorhanden		