

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2546-011

Aufnahme-Datum: 15.12.2009

Gewässername: k.A.
Lage: in Rehberg
Straße: B 198
Bundesstraße
Todfunde: 1

Gewässerstruktur

Gewässertyp: Teich/Fischteich
Meliorationsgraben
Gewässerbreite [m]: >50
Gewässerverlauf: stehendes Gewässer
Gewässertiefe [m]: >1
Gewässer-Profil: einseitig strukturiert
senkenförmig
Fließgeschwindigkeit: stehendes Gewässer
Uferbefestigung: natürlich/Gehölze
Röhrichtsaum, Hochstaudenfluren
Störfaktoren: sonstige

sonstige Störfaktoren: DL verschüttet



Durchlass vollständig geflutet?

Brückenstruktur

Brückentyp: Rohrdurchlass
Durchlaß Durchmesser: 0,3
Lichte Breite [m]: 0
Lichte Höhe [m]: 0
Brückenlänge [m]: 10
Bermen-Anzahl: keine
Bermenform: k.A.
Bermen-Neigung: k.A.
Bermen-Breite [m]: k.A.
Bermen-Verfügbar: k.A.

Straßenstruktur

Gewässer-Straßen-Verlauf: Gewässer kreuzt
Gew einseitg parallel zur Str
Straßenbreite: 6
Straßenführung: Einmündung/Kreuzung
gerade/gut einsehbar
Straßen-Dammhöhe [m]: 1,5
Beleuchtung: keine

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2546-011

Aufnahme-Datum: 15.12.2009

Sonstige

Lage zu Siedlungen: Siedlungsrand
Kombinierte Brücken: keine kombinierte Brücke
Gewässerverbund: lineares Gew. ohne bed. Nebengew., beidseitig

Passagemöglichkeit für: keine
Bottleneck: ☐
Fähengebiet: ☐

Auswertung/Ergebnisse

Bedeutung im Habitatverbund: gering
Verkehrsdichte: gering
Brückenindex: 0
Durchlass-Tauglichkeit: unpassierbar

Priorität Festlegung: hoch

Maßnahmenvorschläge

Trennung Wehr Durchlass	☐	keine notwendig	☐
Installation oberhalb Wehr	☐	Markierstruktur Steinsch	☐
Installation unterhalb Wehr	☐	Markierstruktur Ufersubstrat	☐
Entfernung Rechen	☐	Markierstruktur Laufbohle fest	☐
Entfernung sonstige Hindernisse	☐	Markierstruktur Laufbohle schwimmend	☐
Kastendurchlass/Maul eins. Berme	☐	Markierstruktur Podest	☐
Kastendurchlass/Maul beids. Berme	☐	Verrohrung öffnen	☐
Markierstruktur einseitig	☐	Leit-/Schutzzäune notwendig	☐
Markierstruktur beidseitig	☐	Leitstrukturen/ -senken einrichten	☐
Geschwindigkeitsbegrenzung	☐	Bermen an Ufer anbinden	☐
Trockenröhre einbringen	☐	Wiesenzufahrten verlegen	☐
		Komplexmaßnahmen notwendig	☒

Bemerkungen

"zu 1: Dorfteich; 2 Totfunde! Zaun um Teich ist straßenseitig nur Wildschutzzaun, dieser ist nicht ottersicher.
Vorhandenen Durchlaß erneuern, feldseitig Öffnung einfassen, ggf. Leitzäun feldseitig; Detailplanungen notwendig."

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer:2546-011

Aufnahme-Datum:15.12.2009

Fotos

Nr.: 2546-011_001_he.JPG



Nr.: 2546-011_002_he.JPG 	Nr.: 	Nr.:
Nr.: 	Nr.: 	Nr.:
Nr.: 		