

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F107	Maibach (NVP)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Der Unterlauf des Maibachs (RECK-0400) ist bis auf den degradierten Abschnitt in der Niederung der Recknitz von naturnahen Strukturen geprägt. Die ökologische Durchgängigkeit ist an zwei Durchlässen sowie einer Rohrleitung unterbrochen. Der Oberlauf des Maibachs (RECK-0300) ist strukturell dreigeteilt. Der erste Abschnitt im Anschluss an den naturnahen Unterlauf zeigt ebenfalls naturnahe Strukturen (bis Dettmannsdorf), ist aber in der Durchgängigkeit unterbrochen. Oberhalb Dettmannsdorf findet sich ein begradigter Abschnitt. Der oberste Abschnitt ist geprägt durch geringe Wasserführung im Bereich um und oberhalb Barkvieren.</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 1941-301 "Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen"; NSG 214 "Maibachtal"</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: <u>BVP RECK-0400:</u> Die Maßnahmen zielen darauf ab, im Talraum der Recknitz naturnahe Strukturen zu schaffen und die ökologische Durchgängigkeit herzustellen (Rückbau Rohrleitung, Umbau Durchlässe). <u>BVP RECK-0300:</u> Herstellung der ökologische Durchgängigkeit bis Dettmannsdorf; Wiederbesiedlung der oberhalb Dettmannsdorf gelegenen Bereiche wieder möglich</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: BVP RECK-0300 u. 0400</p>