

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

lfd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F118	Schwinge bei Neu Pansow (DM)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M07: Ersatz der Straßenbrücke B26 nordöstlich von Dargelin Hof durch Hamco-Durchlass mit Trockenberme
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: BVP UNPE-2800