

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F119	Strehlower Bach (DM)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2245-302 "Tollensetal mit Zuflüssen"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M02: Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit am Doppeldurchlass westlich Peeselin: Durchlass vergrößern und tiefer legen; M03: Herstellung der Otterdurchgängigkeit: Einbringen beidseitiger Otterstege, Rückbau der Betonschwelle im Unterwasser; M04: Rückbau des ungenutzten Durchlasses an der Bahn westlich Peeselin
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: BVP UTOL-1700