

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
<b>F122</b>	Klenzer Mühl- bach südlich Lindenfelde zwischen B 194 und Klenz (DM)	<b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b>
		Der Zustand des Abschnitts von Klenz bachaufwärts bis zum Grünland südwestlich Lindenfelde ist gut. Mit Beginn des Grünlands südwestlich Lindenfelde ist der Bach im Ergebnis früherer Meliorationen stark eingetieft, teilweise begradigt und wirkt auf die angrenzenden, teilweise quelligen, bachbegleitenden Erlenbruch-Streifen (FFH-LRT 91E0) entwässernd, wodurch der Torf teilweise zersetzt und vererdet ist.
		<b>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</b>
		<b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b>
		Sohle und Wasserstand sollten stark angehoben werden, so dass die Torfzersetzung und -erosion gestoppt wird. Eine natürliche Dynamik soll zugelassen werden. Es sollte geprüft werden, ob auch im oberen Abschnitt (östlich der B 194) Maßnahmen erforderlich sind.
<b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b>		
<b>Quellen:</b> NP MSK 2011		