

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F205	Oberlauf Burgtal östl. Ulrichs- husen (MÜR, NP MSK)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2341-302 "Malchiner See und Umgebung"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M01: Strukturverbesserung unterhalb von Rothenmoor durch Anregung der Eigendynamik (Aufweitung, Uferabflachung, Störelemente); M02: Reaktivierung des Nebenlaufs bei Rothenmoor, inklusive Errichtung eines Teilungsbauwerk; M03: Neutrassierung des Bachs, Herstellung der Durchgängigkeit und Wasserstandsanhhebung/ Wiedervernässung oberhalb von Rothenmoor; M04-M12: Rückbau/ Ersatzneubau / Optimierung von Rohrdurchlässen bei Rothenmoor und Lupendorf (Einbringung/Sicherung von Sohlsubstrat, Ausgleich des Sohlabsturzes, Anlage von Trockenberme); M15: Streckenweise bedarfsgerechte Gewässerunterhaltung im Bereich Rothenmoor und Rambow; M16: Lösung der Abwasserproblematik der Kleinkläranlagen in Rothenmoor
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise: Hinweis des Naturparks MSK im Rahmen des Beteiligungsverfahrens: Ziele sollten auch die Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts, der Moorschutz, die Vernässung von Teilflächen durch Grabenverschlüsse und Zuschütten von Gräben am Talrand sowie Stau in Gräben der Talniederung sein.
		Quellen: BVP OPEE-3100, MSK 2011