- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 -

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

lfd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F313	Malliner Wasser bei Neubran- denburg (MST, NB)	Derzeitiger Zustand, Konflikte:  Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung  FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):
		FFH-DE 2245-302 "Tollensetal mit Zuflüssen"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M01, M03: Renaturierung des Mündungsbereichs mit Laufverlängerung, Profilstrukturierung und Sohlanhebung (Überbrückung Sohlrampe Mörderberg), Anlage uferbegleitender Gehölzstrukturen; M02: Rückbau oder Optimierung der Sohlrampe durch Verlängerung und Gefälleminimierung; M04: Optimieren der ökologischen Durchgängigkeit der Messstelle Zirzow: Anhebung der Sohle und Sohlverfestigung im Unterwasser der Messstelle (evtl. im Zusammen- hang mit Anlage befestigter Furt für den Viehtrieb); M06: Minimierung der Unterhaltung und Zulassen einer eigendynamischen Laufentwicklung; M07, M09: Erhalt und Weiterführung von extensiver Nutzung und Sukzessionsflächen
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: BVP MTOL-0400