

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

lfd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
L137	Meliorationsgraben zwischen Daberkow und Pritzenow - mittlerer Durchlass # Landesstraße (L 35) (DM)	Derzeitiger Zustand, Konflikte, vorgeschlagene Maßnahmen: Konfliktschwerpunkt Fischotterquerung oberste Priorität - Aufnahme-Nummer (EBERSBACH 2009): 2145-007 Maßnahmevorschläge (Kategorie; technische Ableitung aus Datenbank): Ersatz des bestehenden Durchlasses durch Kastendurchlass/ Kastenbrücke oder Maulprofil mit mindestens einseitiger Berme nach Maßgaben des Brandenburger Runderlasses (1999); Anlage von Trockendurchlässen nach Maßgaben des Brandenburger Runderlasses (1999) mit beidseitig struktureller Anbindung an das Gewässer (Lage: in Höhe Graben), sollte zugleich der Ersatz des bestehenden Durchlasses durch Kastendurchlass/ Kastenbrücke oder Maulprofil mit ein/beidseitigen Bermen vorgeschlagen sein, so handelt es sich bei den Trockendurchlässen nur um eine ggf. kurzfristiger und kostengünstiger zu realisierende vorläufige Notlösung