

- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 -

VI Anhang - VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
<b>L209</b>	Meliorationsgraben 2. DL nordwestlich Karchow # Bundesstraße (B 198) (MÜR)	<b>Derzeitiger Zustand, Konflikte, vorgeschlagene Maßnahmen:</b> Konfliktschwerpunkt Fischotterquerung oberste Priorität - Aufnahme-Nummer (EBERSBACH 2009): 2641-014 Maßnahmevorschläge (Kategorie; technische Ableitung aus Datenbank): Verlegung von mit Durchlässen gekoppelten Wehren/Schiebern; Errichtung des neuen Wehrs/Schiebers unabhängig vom Straßendurchlass (etwa 80 m oberhalb des Durchlasses); Ersatz des bestehenden Durchlasses durch Kastendurchlass/ Kastenbrücke oder Maulprofil mit mindestens einseitiger Berme nach Maßgaben des Brandenburger Runderlasses (1999); Öffnen von Grabenverrohrungen im Durchlassumfeld mit dem Ziel möglichst kurzer Durchlässe unter Straßen; Verlegen von Zufahrten zu Wiesen, Feldern oder Wäldern, so dass deren Durchlässe geöffnet werden können