

- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 -

VI Anhang - VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
L324	Meliorationsgraben Graben parallel Havel östlich Babke # Kreisstraße (K 2) (MST, NLP MÜR)	Derzeitiger Zustand, Konflikte, vorgeschlagene Maßnahmen: Konfliktschwerpunkt Fischotterquerung oberste Priorität - Aufnahme-Nummer (EBERSBACH 2009): 2643-006 Maßnahmevorschläge (Kategorie; technische Ableitung aus Datenbank): Ersatz des bestehenden Durchlasses durch Kastendurchlass/ Kastenbrücke oder Maulprofil mit mindestens einseitiger Berme nach Maßgaben des Brandenburger Runderlasses (1999); Öffnen von Grabenverrohrungen im Durchlassumfeld mit dem Ziel möglichst kurzer Durchlässe unter Straßen