

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
M209	Feuchtwaldkomplex im Flatenhorst bei Melz (MÜR)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Waldkomplex mit Erlen-Eschenwäldern auf grundwasserzügigen Mineral- und Antorfböden und Erlen-Bruchwäldern mit eingestreuten Großseggenrieden und Röhrichen; es existieren zahlreiche nicht mehr bewirtschaftete Entwässerungsgräben. Ein Altarm der Elde grenzt im Süden an das Gebiet an. Mehrere Gräben entwässern in diesen Altarm. Die Folgen der großräumigen historischen und aktuellen massiven Eingriffe in den Wasserhaushalt des Elde-Oberlaufs führen zur Entwässerung des Gebiets und zu Nährstoffeinträgen in die Vorfluter und in die Elde.</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Notwendig sind ein Verschließen von Entwässerungsgräben sowie der Einbau von Sohlgleiten zur Anhebung des Wasserstands im Elde-Altarm. Die angrenzenden Moorflächen sollten unter möglichst hohen Wasserständen extensiv bewirtschaftet werden.</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: §, UP 2010</p>