

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
<b>M214</b>	Specker Seen und Binnenmüritz (MÜR, NLP MÜR)	<p><b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b> Die hydrologische Situation der Seen wurde bereits mit den ersten Seespiegelfällungen der Müritz verändert. Insbesondere der Bau des Hermannkanals in der 1930er Jahren und dessen erneute Vertiefung in den 1970er Jahren führte zur Bewaldung der an die Seen angrenzenden ehemals offenen Moorflächen. Nach einem extremen Niedrigwasserstand 1989 wurde der Kanal durch einen Erdwall verschlossen, wodurch der Abfluss nur noch bei sehr hohen Wasserständen über den Flötergraben erfolgte. Da dieser Abfluss jedoch durch zahlreiche Wege behindert wurde, war die Umgestaltung in diesen Bereichen notwendig. Im Rahmen von im Jahr 2001 abgeschlossenen Entwicklungsmaßnahmen wurde u. a. ein stabiler Damm im Hermannkanal gebaut, und es wurden abschnittsweise Durchstiche am Plattenweg, Schienenstrang und Schlammweg vorgenommen.</p>
		<p><b>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</b> FFH-DE 2543-301 „Seen, Moore und Wälder des Müritz-Gebiets“; NLP „Müritz“</p>
		<p><b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b> Ungestörte Naturentwicklung im Bereich der Kernzone des Nationalparks</p>
		<p><b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b></p>
		<p><b>Quellen:</b> LFG M-V (2004a), NPL MÜR 2010</p>