- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 -

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

lfd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
M323	Stendlitzwiesen südlich von Neustrelitz (MST, NP FSL)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Es handelt sich um einen ca. 500 ha großen Niedermoorkomplex mit Mineralbodendurchragungen mit Magerrasen. In den tief entwässerten Intensivgrasländern befinden sich noch Reste von Feuchtwiesen, Feuchtwäldern und -gebüschen. Die tiefe Entwässerung eines großen Niedermoorkomplexes führt neben der Zerstörung des Moors selbst zu einer großräumigen Grundwasserabsenkung. Die negativen Auswirkungen erstrecken sich auf die angrenzenden Seen im NLP Müritz und in den südlichen NSG und FFH-Gebieten.
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): DE 2645-301 "Serrahn"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Weitere Vernässung des Moorgebiets und Anhebung des Grundwasserstands
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise: Eine Teiletappe ist durch Anhebung des Wasserstands im Grabensystem umgesetzt, jedoch unter dem Primat der Aufrechterhaltung der uneingeschränkten landwirtschaftlichen Nutzung. Daher findet noch immer ein starker oberirdischer Gebietsabfluss statt.
		Quellen: NP FSL 2010