

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
M326	Moore im Bereich des Godendorfer Mühlenbach (MST, NP FSL)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Die tiefe Entwässerung eines Niedermoorkomplexes und Ausbau und Begradigung des Bachlaufs führt über die Zerstörung des Moors und Bachs selbst zu einer großräumigen Grundwasserabsenkung. Der Godendorfer Mühlenbach stellt ein Ausbreitungszentrum für den Biber im Naturpark dar.</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): DE 2745-371 „Sandergebiet südlich von Serrahn“, DE 2645-301 „Serrahn“</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungsanforderungen, vorgeschlagene Maßnahmen: Anhebung des Wasserstands durch Anstau und Rückbau von Entwässerungsgräben</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise: Die partielle Anhebung des Wasserstands im Grabensystem ist umgesetzt, steht jedoch unter dem Primat der Aufrechterhaltung der uneingeschränkten landwirtschaftlichen Nutzung und bedeutet daher noch immer ein starker oberirdischer Gebietsabfluss. Die Bauchau wurde durch Wasseranstau infolge von Biberdämmen in Teilbereichen bereits weitgehend vernässt.</p>
		<p>Quellen: NP FSL 2010</p>