



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 80578

- 1. Träger des Vorhabens:** Wasser und Bodenverband
Untere Elde
Lindenstraße 30
19288 Ludwigslust
- 2. Bescheid:** Plangenehmigung vom 06.05.2013
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim
Aktenzeichen: PGM-06-13
- 3. Rechtsnorm:** § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 68 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 669), gültig in der aktuellen Fassung
- 4. Vorhaben:** Naturnahe Entwicklung und Gestaltung Gewässer 206/207/211 (Dadow)
folgende Maßnahmen werden realisiert:
1. Staubauwerk 01 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite mit By-Pass
 2. Staubauwerk 02 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite
 3. Staubauwerk 03 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite mit By-Pass
 4. Staubauwerk 04 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite mit By-Pass
 5. Staubauwerk 05 - Rückbau eines Staus (ohne Ersatz)
 6. Staubauwerk 06 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite mit By-Pass
 7. Staubauwerk 07 - Rückbau eines Staus (ohne Ersatz)
 8. Staubauwerk 08 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite
 9. Staubauwerk 09 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite mit By-Pass
 10. Staubauwerk 10 - Rückbau eines Staus (ohne Ersatz)
 11. Staubauwerk 11 - Rückbau eines Staus (ohne Ersatz)
 12. Staubauwerk 12 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite
 13. Staubauwerk 13 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite
 14. Staubauwerk 14 - Rückbau eines Staus (ohne Ersatz)
 15. Staubauwerk 15 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite
 16. Staubauwerk 16 - Rückbau eines Staus (ohne Ersatz)
 17. Staubauwerk 17 - Rückbau eines Staus (ohne Ersatz)
 18. Staubauwerk 18 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite
 19. Staubauwerk 19 - Rückbau eines Staus (ohne Ersatz)
 20. Staubauwerk 20 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite mit By-Pass
 21. Staubauwerk 21 - Rückbau eines Staus und Ersatz durch eine Sohlgleite mit By-Pass
 22. Böschungsabflachung
 23. Gewässersohlanpassung

Wasserbuchblatt Nr.: 80578
Seite 1

5. Örtliche Lage: Ort: Boek, Dadow, Krohn
Gemarkung Boek, Flur 1, Flurstücke 181, 225, 226, 255, 273, 274, 283/4, 26
Gemarkung Dadow, Flur 8, Flurstücke 86, 64, 94, 95, 96
Flur 9, Flurstücke 26, 94, 2, 3
Gemarkung Krohn, Flur 1, Flurstücke 257, 238, 236

6. Zweck: Naturnahe Entwicklung und Gestaltung Gewässer 206/207/211 (Dadow)

In das Wasserbuch eingetragen am 09.04.2018.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 80578 Seite 2
