lfd. Nr	Ort/Lage	Erläuterung
F328	Granziner Bach von der Quelle bis zur Kreisgrenze (PCH)	**Derzeitiger Zustand, Konflikte:** Der Granziner Bach mündet in die Blievenstorfer Bek. Ein Pflege- und Entwicklungsplan liegt vor, seit 1992/93 wird ein Renaturierungsprojekt durchgeführt. Das Stauwehr bei Granzin wurde bereits zu einer Sohlgleite umgebaut. 1992 wurde die Bachforelle nachgewiesen.
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Verkürzung und Vergrößerung des Querschnittes des Durchlasses unter der Straße bei Granzin; sowie Gehölzanpflanzungen am Ufer; Umwandlung von Acker in Grünland; vgl. auch F239 LK LWL
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: GLRP 1998, PCH