| lfd. Nr. | Ort/Lage | Erläuterung |
|---|---|---|
| **L107** | Meliorationsgraben westlicher DL nördlich Varchentiner See # Kreisstraße (K 6)<br>(DM) | **Derzeitiger Zustand, Konflikte, vorgeschlagene Maßnahmen:**<br>Konfliktschwerpunkt Fischotterquerung oberste Priorität - Aufnahme-Nummer (EBERSBACH 2009): 2343-020<br>Maßnahmevorschläge (Kategorie; technische Ableitung aus Datenbank): Verlegung von mit Durchlässen gekoppelten Wehren/Schiebern; Installation des neuen Wehrs/Schiebers unterhalb; Ersatz des bestehenden Durchlasses durch Kastendurchlass/ Kastenbrücke oder Maulprofil mit beidseitiger Berme nach Maßgaben des Brandenburger Runderlasses (1999); Anlage von Trockendurchlässen nach Maßgaben des Brandenburger Runderlasses (1999) mit beidseitig struktureller Anbindung an das Gewässer (Lage: k. A.) , sollte zugleich der Ersatz des bestehenden Durchlasses durch Kastendurchlass/ Kastenbrücke oder Maulprofil mit ein/beidseitigen Bermen vorgeschlagen sein, so handelt es sich bei den Trockendurchlässen nur um eine ggf. kurzfristiger und kostengünstiger zu realisierende vorläufige Notlösung |