Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2743-002 Aufnahme-Datum: 12.05.2009 Müritz-Havel-Wasserstraße Gewässername: bei Diemitzer Schleuse Lage: K 5 Straße: Kreisstraße Todfunde: Gewässerstruktur Gewässertyp: Kanal Gewässerbreite [m]: 18 Gewässertiefe [m]: Gewässerverlauf: größere Abschhnitte begradigt Gewässer-Profil: senkenförmig Trapez-Regelprofil Fließgeschwindigkeit: ruhig fließend Uferbefestigung: Spundwände Faschinen Störfaktoren: sonstige sonstige Störfaktoren: Schleuse Durchlass vollständig geflutet? Brückenstruktur Brückentyp: Kastenbrücke Durchlaß Durchmesser: k.A. Lichte Breite [m]: 12 Lichte Höhe [m]: 5 Brückenlänge [m]: 8 Bermen-Anzahl: keine Bermenform: k.A. Bermen-Neigung: k.A. Bermen-Breite [m]: k.A. Bermen-Verfügbar: k.A. Straßenstruktur Gewässer-Straßen-Verlauf: Gewässer kreuzt

Straßenbreite:

Straßenführung: leicht kurvig/einsehbar

Straßen-Dammhöhe [m]: 6

Beleuchtung: teilweise

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 274	13-002	Aufnahme-Datum:	12.05.2009
Sonstige			
Lage zu Siedlungen:	Einzelgehöft		
Kombinierte Brücken:	keine kombinierte Brücke		
Gewässerverbund:	Seenverbund mehrere Gewässersysteme beidseitig		
Passagemöglichkeit für:	keine		
Bottleneck:			
Fähengebiet:			
Auswertung/Ergebnisse			
Bedeutung im Habitatverbund:	sehr hoch		
Verkehrsdichte:	gering		
Brückenindex:	7,5		
Durchlass-Tauglichkeit:	unpassierbar		
Priorität Festlegung:	oberste Priorität		
Maßnahmenvorschläge		keine notwendig	
Trennung Wehr Durchlass		Markierstruktur Steinsch	•
Installation oberhalb Wehr		Markierstruktur Ufersubstrat	✓
Installation unterhalb Wehr		Markierstruktur Laufbohle fest	
Entfernung Rechen		Markierstruktur Laufbohle schwimmen	d \square
Entfernung sonstige Hindernisse		Markierstruktur Podest	
Kastendurchlass/Maul eins. Berme		Verrohrung öffnen	
Kastendurchlass/Maul beids. Berm	ne	Leit-/Schutzzäune notwendig	
Markierstruktur einseitig	•	Leitstrukturen/ -senken einrichten	
Markierstruktur beidseitig		Bermen an Ufer anbinden	
Geschwindigkeitsbegrenzung		Wiesenzufahrten verlegen	
Trockenröhre einbringen		Komplexmaßnahmen notwendig	
Bemerkungen			

[&]quot;Detailplanung vor Ort notwendig"

Einschätzung von Durchlass-Bauwerken und Gefährdung des Fischotters

Aufnahme Nummer: 2743-002 Aufnahme-Datum: 12.05.2009

Fotos

Nr.: 2743-002_001_he.JPG



