

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F108	Augraben von Ivenack bis Gehmkow (DM)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2243-302 "Ivenacker Tiergarten, Stavenhagener Stadtholz und Umgebung"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M04: Rückbau der Uferbefestigung und Sohlanhebung unterhalb Wegebrücke Lindenberg, Einbringen von Steinen zur Substrateinlagerung auf Brückensohle - Einrichtung Otterberme, ggf. über seitliche Steinschüttung
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise: 2010 wurde das Wehr Lindenberg so umgebaut, dass eine ökologische Durchgängigkeit gegeben ist (Umsetzung M05 BVP UTOL-1000).
		Quellen: BVP UTOL-1000, LK DM 2010