

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F113	Tollense von Klempenow bis Mündung (DM)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2045-302 "Peenetal mit Zuflüssen, Kleingewässerlandschaft am Kummerower See"; FFH-DE 2245-302 "Tollensetal mit Zuflüssen"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M05: Wiedereinbindung der bestehenden Altarme und ggf. Erhalt eines Teils des derzeitigen Bachbetts zur Hochwasseraufnahme (ca. 20 Altarme), Prüfung der hydraulischen Möglichkeiten im Einzelfall; M06: Zulassen einer sukzessiv natürlichen Uferrandstreifenentwicklung durch Einstellung der Böschungsmahd
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: BVP UTOL-0100