

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F115	Randkanal (DM)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2245-302 "Tollensetal mit Zuflüssen"</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M02: Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Wehr Randkanal durch Umgestaltung des bestehenden Bypasses an der Turbine Altentreptow im Seitenarm des Randkanals zur Tollense (bestehende bauliche Voraussetzungen im Bypass der Turbine nutzen, unterschlächtige Stautafel kann Problem darstellen, Prüfung der Durchflussmengenmöglichkeiten)</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise: 2010 wurde das Wehr durch den Umbau des Bypasses und die Errichtung einer Fischtreppe so umgestaltet, dass die ökologische Durchgängigkeit verbessert wurde.</p>
		<p>Quellen: BVP MTOL-2000, LK DM 2010</p>