

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern, Fortschreibung 2009 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F115	Trebel zwischen Tribsees und Holthof (NVP)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Naturnaher, kaum begradigter Flusslauf in weiter Wiesenlandschaft BVP TREB-0300: Nährstoffeinträge durch Entwässerung des Umlands durch Gräben; bereichsweise fehlende typspezifische Artausstattung; ökol. Durchgängigkeit am Wehr eingeschränkt (Straßenbrücke bei Tribsees)</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 1941-301 "Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen"</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: In den gering beeinträchtigten Abschnitten erhaltende Bewirtschaftung, in den stärker beeinträchtigten Regeneration (Wasserrückhaltung und Wiedervernässung, Reduzierung von Schadstoffeinträgen, Renaturierung der Niederung, insbesondere extensive Bewirtschaftung der Feuchtwiesen und Erlenbrüche) BVP TREB-0300: Durchgängigkeit an der Straßenbrücke Tribsees herstellen (Neubau 2009)</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise: Einstellung/ Reduzierung der Gewässerunterhaltung (Krautung) erfolgt bereits abschnittsweise seitens des StAUN</p>
		<p>Quellen: GLRP 2000, NVP 2008, BVP TREB-0300</p>