

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern, Fortschreibung 2009 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F126	Saaler Bach (NVP)	<p><b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b> Saaler Bach und Graben 36/4 zwischen Schlemminer/ Langenhanshäger Holz (siehe W107) bzw. Behrenshäger Holz und Mündung in den Saaler Bodden (bei Saal)</p>
		<p><b>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</b> FFH-DE 1542-302 "Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst"</p>
		<p><b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b> Herstellen der Durchgängigkeit am Schöpfwerk Saal und an der Mündung des Grabens in den Saaler Bach; Herstellen der Sohldurchgängigkeit an verschiedenen Durchlässen; Förderung der Eigendynamik durch Einbringen von Störelementen; Reduzierung der Gewässerunterhaltung; Anpflanzung von Gehölzgruppen; Reduzierung punktueller Belastungen; Erhalt/ Entwicklung von Stilllegungsstreifen im Ackerbereich</p>
		<p><b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b></p>
		<p><b>Quellen:</b> BVP BART-1600</p>