

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern, Fortschreibung 2009 –
 VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F138	Beek (NVP, OVP)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Erheblich verändertes Fließgewässer zwischen Wald bei Jeesser und Gristower Wiek; Fehlen naturnaher Gewässerstrukturen, typspezifischer Artausstattung und standorttypischer Ufervegetation; Entwässerung des Umlands
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 1747-301 "Greifswalder Bodden, Teile des Strelasundes und Nordspitze Usedom"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Überwachung der Baumaßnahmen an der Brücke B 96 dahingehend, dass keine Verschlechterung der Durchgängigkeit (Fische, Makrozoobenthos, Fischotter) eintritt
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: BVP NVPK-0300