

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F204	Zulauf Malchiner See bei Moltzow (MÜR, NP MSK)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2341-302 "Malchiner See und Umgebung"</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M01: Strukturverbesserung bei Dahmen durch Anregung der Eigendynamik, Umgestaltung der Fließquerschnitte, Rückbau und ggf. Ersatz der Sohlschwellen; M02: Neutrassierung des Gewässerlaufs bei Dahmen, Schaffung durchgängiger Querungsmöglichkeiten als Ersatz für Rohrdurchlässe; M03-M05: Ersatzneubau/ Optimierung von Rohr- und Rahmendurchlässen südlich Dahmen; M06: Absperrung des Zuflusses zur Blocksteinrampe östlich von Neu Klocks in und Reaktivierung des Altlaufs; M07/ M08: Anlage von Gewässerrand-/ Gewässerentwicklungstreifen bei Dahmen; M09-M11: Streckenweise Initialgehölzbepflanzung der Uferböschungen und bedarfsgerechte Gewässerunterhaltung bei Dahmen; M12: Klärung der punktuellen Belastung im Raum Moltzow</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise: Hinweis des Naturparks MSK im Rahmen des Beteiligungsverfahrens: Ziele sollten auch die Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts, der Moorschutz, die Vernässung von Teilflächen durch Grabenverschlüsse und Zuschütten von Gräben am Talrand sowie Stau in Gräben der Talniederung sein.</p>
		<p>Quellen: BVP OPEE-3200, MSK 2011</p>