

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern, Fortschreibung 2009 –  
 VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F415	Papenbach (UER)	<b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b> Fließgewässer zwischen Fahrenwalde, Pasewalk-Ost, Viereck und Mündung in die Uecker unterhalb von Friedberg; erheblich verändert bzw. in mäßigem Zustand
		<b>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</b>
		<b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b> <u>BVP UECK-1300:</u> Rückbau von Rohrleitungen; Umbau der oberhalb der Rohrleitungen gelegenen Bauwerke (Viereck, Rothenburg und Stiftshof) <u>BVP UECK-1400:</u> Rückbau der Rohrleitungen und Herstellen eines naturnahen Gewässerverlaufs im Abschnitt zwischen Roggow und der B 104
		<b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b>
		<b>Quellen:</b> BVP UECK-1300, -1400