

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

lfd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
L306	Godendorfer Mühlenbach zwischen Wokuhl und Comthurey # Kreisstraße (K 14) (MST, NP FSL)	Derzeitiger Zustand, Konflikte, vorgeschlagene Maßnahmen: Konfliktschwerpunkt Fischotterquerung oberste Priorität - Aufnahme-Nummer (EBERSBACH 2009): 2745-002 Maßnahmenvorschläge (Kategorie; technische Ableitung aus Datenbank): Ersatz des bestehenden Durchlasses durch Kastendurchlass/ Kastenbrücke oder Maulprofil mit beidseitiger Berme nach Maßgaben des Brandenburger Runderlasses (1999); Schaffung von Markierstrukturen einseitig im bestehenden Durchlass; Ausführung der Markierstrukturen als Laufbohle oder -balken mit Uferanbindung, feststehend über dem Höchstwasserstand im Durchlass