

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
M318	Moore um den Bullowsee und den Leussower See (LK MST, NLP MÜR)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Der Wasserstand des Gebiets wurde in der Vergangenheit durch künstliche Entwässerung stark abgesenkt. Dadurch fiel der Leussower See trocken, der Bullowsee ist nur noch ein Restgewässer. Jedoch treten mit Armleuchteralgen und Nixkraut noch Reste der ursprünglich kalkmesotraphenten Vegetation auf. Die an die Seen angrenzenden Moore sind ebenfalls beeinträchtigt. Zudem sind in den umliegenden Wäldern liegende Moore ebenfalls über diese Senke an die Vorflut angeschlossen.</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2543-301 „Seen, Moore und Wälder des Müritz-Gebiets“; NLP „Müritz“</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Die Entwässerungsintensität sollte unter Berücksichtigung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen deutlich verringert werden. Es sollte die Wiederherstellung des vermutlich ehemaligen Binneneinzugsgebiets der gesamten Senke angestrebt werden. Die Binneneinzugsgebiete der angrenzenden Waldmoore sollten in jedem Falle wiederhergestellt werden.</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: NLP Müritz 2010, UP 2010</p>