

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
M322	Datzeniederung südwestlich des Mühlenteichs Friedland (MST)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Großflächiges Biotop aus Röhrichten, Rieden, Gebüsch, Staudenfluren und Feuchtwaldgesellschaften; kleinflächige Feuchtwiesenreste sind im südwestlichen Bereich noch vorhanden. Der Komplex erstreckt sich südwestlich an den Friedländer Mühlenteich und wird im Süden durch die Datzeniederung begrenzt. Die Vegetationsformationen sind mosaikförmig ineinander verzahnt. Große Bereiche sind aufgelassene Feuchtwiesen und Seggenriede. Starke Beeinträchtigung treten durch die Entwässerung auf, insbesondere durch die Umverlegung der Datze wurden die hydrologischen Verhältnisse entscheidend verändert.</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungsansprüche, vorgeschlagene Maßnahmen: Um eine Verbesserung der hydrologischen Situation zu erreichen, ist eine Wasserstandsanhhebung in der gesamten Niederung anzustreben. Dazu sind der Verschluss von Gräben, insbesondere der randlichen Fanggräben notwendig und eine Anhebung des Datze-Wasserstands zu prüfen. Noch vorhandene Feuchtwiesenreste sollen extensiv genutzt werden.</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: LK MST 2010, §, UP 2010</p>