

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
M325	Niedermoore nordöstlich von Thurow (MST)	<p><b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b> Die tiefe Entwässerung der Landschaft mit zahlreichen Feuchtgebieten und Mooren führt über die Zerstörung der Moore selbst zu einer großräumigen Grundwasserabsenkung. Die negativen Auswirkungen erstrecken sich auf die angrenzenden Seen im Müritz-NLP und FFH-Gebieten.</p>
		<p><b>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</b> DE 2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern“</p>
		<p><b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b> Notwendig sind die Wiedervernässung der Feuchtgebiete und Verringerung des Gebietsabflusses sowie die weitgehende Wiederherstellung des ehemaligen Binneneinzugsgebiets.</p>
		<p><b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b> Ein FöRiGeF-Antrag wurde gestellt.</p>
		<p><b>Quellen:</b> NP FSL 2010, UP 2010</p>