- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 -

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

lfd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
M328	Moorniederung	Derzeitiger Zustand, Konflikte:
	um Blankenförde	Entwässerte Moorniederung
	(MST, tlw. NLP	FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):
	MÜR)	NLP "Müritz"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:
		Verminderung der Entwässerungsintensität (Stilllegung bzw. Rückbau der Schöpfwerke), was auch den nahe gelegenen Seen (Görtow-, Zierz-, Useriner See)
		zugute kommen würde
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		als Kompensationsfläche geeignet
		Quellen: NLP MÜR 2010