

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern, Fortschreibung 2009 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
M432	Ramin (UER)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Randowseitental mit Vermoorungen entlang eines Fließgewässerkomplexes mit Schillerbach, Krebswiesen, Wendenbruch und Kleiner Randow; Entwässerung über Schöpfwerk Röthsoll; für das Schöpfwerk Röthsoll besteht mittleres Interesse an Erhaltung (Wasser- und Bodenverband)</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Wiedervernässung der Niederung bei Schillermühle und der Seewiese in der Niederung des Schillerbachs; Verbesserung der hydrologischen Verhältnisse; Entwicklung artenreicher Wiesen</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</p>
		<p>Quellen: LUNG M-V (2008c), BVP RAND-1200, StAUN UEM 2008</p>