

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern, Fortschreibung 2009 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
<b>P317</b>	Pinnow - Immenstädt (OVP)	<p><b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b> Polder Pinnow und Immenstädter Damm mit ca. 550 ha Fläche, Deiche II. Ordnung, teilweise überholungsbedürftig; mit Tiefgebietsschöpfwerken sowie Schwimm- und Brunnen-Kastenschöpfwerk; Entwässerung in Peenestrom und Peene; Flächen überwiegend durch Zweckverband Peenetal erworben (vernässter Südteil); teilweise Pachtablösung 2006</p>
		<p><b>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</b> FFH-DE 2049-302 "Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff"; NSG 103 "Unteres Peenetal (Peenetalmoor)"</p>
		<p><b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b> Wiedervernässung (B 110 berücksichtigen); Anhebung der Grundwasserflurabstände möglichst auf das ursprüngliche Niveau</p>
		<p><b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b> Teilpolder Immenstädt (Süden) soll als Kompensationsmaßnahme wiedervernässt werden (Planung 2008)</p>
		<p><b>Quellen:</b> LFG M-V (2002b), ZV Peene 2007, OVP 2008</p>