- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern, Fortschreibung 2009 -

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

lfd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
P318	Polder Schanzenberg (OVP)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Polderfläche auf tiefgründigem Niedermoor östlich von Anklam mit einer Fläche von 235 ha; Deiche teilweise in schlechtem Zustand; mit Tiefgebietsschöpfwerk; teilweise Ortsentwässerung für Anklam und Zuckerfabrik sowie Kläranlage Anklam; strukturreicher Biotopkomplex aus aufgelassenem Feuchtgrünland mit Hochstauden, Schilfröhricht, aufkommenden Gehölzen; kleinflächig auch extensiv sowie intensiv genutztes, entwässertes Feuchtgrünland; Lebensraum von Fischotter und Biber sowie von störungsempfindlichen Großvogelarten; Rast- und Nahrungsplatz für Zug- und Rastvögel; Auftreten seltener Pflanzenarten
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2049-302 "Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff"; NSG 103 "Unteres Peenetal (Peenetalmoor)"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: Wiederherstellung des natürlichen Überflutungsregimes im Bereich der unteren Peene; standortangepasste, extensive Bewirtschaftung bzw. (bei zu hohen Wasserständen) Zulassen natürlicher Sukzessionsprozesse Hinweise zu Schwerpunktvorkommen von Arten des FSK: vgl. Z003 in Anhang VI.10
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise: Als Kompensationsfläche vorgesehen  Quellen: LFG M-V (2002b), RPV VP (2006), ZV Peene 2007