

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F112	Augraben von Gatschow (K33) bis Mündung (DM)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2245-302 "Tollensetal mit Zuflüssen"</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M05: Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit des Wehrs Zachariae: Variantenprüfung Umgehungsgerinne, Totalrückbau oder wehrintegrierter Pass; M16: Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit an der Sohlrampe Buschmühl: Verlängerung der Rampe mit Niedrigwasserrinne; M18: Anlage beidseitiger Gehölzgruppen (ehemals baubedingte Gehölzentnahme)</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise: Der ehemalige Zufluss zur Leistenower Wassermühle wurde 2009/2010 umgebaut, so dass in diesem Abschnitt eine ökologische Durchgängigkeit für Fische und Fischotter erreicht wurde (M17 BVP).</p>
		<p>Quellen: BVP UTOL-0800, LK DM 2010</p>