

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
<b>F120</b>	Schwinge von Pustow bis Zarrentin Dorf (DM)	<p><b>Derzeitiger Zustand, Konflikte:</b> Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung</p>
		<p><b>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</b> FFH-DE 2045-302 "Peenetal mit Zuflüssen, Kleingewässerlandschaft am Kummerower See"; NSG 241 "Schwingetal und Peenewiesen bei Trantow"</p>
		<p><b>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:</b> M01: Anregung der eigendynamischen Gewässerentwicklung nordwestlich von Zarrentin; M03 – M05 : Optimierung von Querbauwerken (Absturz, Sohlrampe, Sohlgleite) durch Abflachung und Einbringen von Störsteinen; M06: Rückbau von Querbauwerken (Brückenreste, Querriegel ) und ggf. Ausgleich des Absturzes durch Sohlgleite; M11: Anlage von Gewässerrand-/ Pufferstreifen am rechten Ufer nordwestlich von Zarrentin-Siedlung (Breite 10 m, Flächenerwerb)</p>
		<p><b>Umsetzungsstand, weitere Hinweise:</b> Im Zuge des Bodenneuordnungsverfahrens Sassen/Trantow wurde die Brücke über die Schwinge 2009 neu gebaut und dabei die ökologische Durchgängigkeit für Fische und Fischotter wiederhergestellt (Umsetzung M02 BVP UNPE-2700).</p>
		<p><b>Quellen:</b> BVP UNPE-2700, LK DM 2010</p>