

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F121	Röcknitzbach bei Stubbendorf (DM)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M02: Untersuchung und ggf. Unterbindung von punktuellen Belastungsquellen: Hofablauf Stallungen Bobbin, Kartoffelhalle (eventuell Legehennenanlage Eschenhörn) und Dränagen
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: BVP TREB-3200