- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 -

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

lfd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F202	Westpeene	Derzeitiger Zustand, Konflikte:
	(MÜR, NP MSK)	Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):
		FFH-DE 2341-302 "Malchiner See und Umgebung"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen:
		M01, M02, M04: Strukturverbesserung durch streckenweise Neutrassierung und Anregung der Eigendynamik; M03: Sohlanhebung und Gefälleanpassung sowie Ersatz des Rohrdurchlasses im Bereich der B 108; M05-M12: Rückbau bzw. Optimierung von Querbauwerken durch Rückbau/Ersatzneubau von Rohrdurchlässen, Beseitigung von Absturz und Messgerinne, Verlängerung von Sohlgleiten, Ergänzung von Störsteinen; M13/M14: Anlage von Gewässerrand-/Gewässerentwicklungsstreifen südlich von Großen Luckow; M15: Bepflanzung der Uferbereiche südlich von Ziddorf; M17: Anbindung der naturnahen Bereiche des Nebenlaufs aus dem NSG Hellgrund östlich von Klein Rehberg; M18: Entwicklung/Stabilisierung von Erlenbruchwäldern südlich von Ziddorf; M19: Abschnittsweise bedarfsgerechte Gewässerunterhaltung
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Hinweise des Wasser- und Bodenverbands "Obere Peene" im Rahmen des Beteiligungsverfahrens: Eine Fördermaßnahme nach FöRiGeF des Fördervereins NP MSK befindet sich in der Ausführungsplanung. Das Vorhabensgebiet erstreckt sich von der Mündung bis zur B 108.
		Quellen: BVP OPEE-3400, MSK 2011, Wasser- und Bodenverband "Obere Peene" 2011