

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F203	Ziddorfer Mühlenbach (MÜR, NP MSK)	<p>Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung</p>
		<p>FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):</p>
		<p>Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M01, M02: Trennung des Ziddorfer Mühlenbachs und der Westpeene im Mündungsbereich, streckenweise Neutrassierung sowie Anregung der Eigendynamik und Sohlanhebung unterhalb von Ziddorf; M06: Minderung des Nährstoffeintrags der Kläranlage in den Malchiner See; M07, M08: Bepflanzung der Uferbereiche; M09: Streckenweise bedarfsgerechte Gewässerunterhaltung; M10: Anlage einer festen Schwelle am Ablauf zum Mühlenteich in Ziddorf, so dass Hauptabfluss über Mühlenbach erfolgt; M11- M13: Optimierung von Querbauwerken bei Großen Luckow (Einbringung/Sicherung der Sedimentsohle, Störsteine, Anlage von Trockenberme)</p>
		<p>Umsetzungsstand, weitere Hinweise: Hinweis des Naturparks MSK im Rahmen des Beteiligungsverfahrens: Ziele sollten auch die Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts, der Moorschutz, die Vernässung von Teilflächen durch Grabenverschlüsse und Zuschütten von Gräben am Talrand sowie Stau in Gräben der Talniederung sein. Hinweise des Wasser- und Bodenverbands "Obere Peene" im Rahmen des Beteiligungsverfahrens: Eine Fördermaßnahme nach FöRiGeF des Fördervereins NP MSK wurde 2010 umgesetzt.</p>
		<p>Quellen: BVP OPEE-3300, MSK 2011, Wasser- und Bodenverband "Obere Peene" 2011</p>