

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F207	Wurzenbach (MÜR)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2444-301 "Kuckssee und Lapitzer See"; NSG 296 "Kuckssee und Lapitzer See"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M01-M03: Prüfung und ggf. Ersatz von Querbauwerken durch feste Schwelle mit rauher Rampe; M04, M07, M08: Neuanlage bzw. Ergänzung von gewässerbegleitenden Gehölzgruppen bzw. Initialpflanzung; M05, M06, M09: Gestaltung naturraumtypischer Habitatstrukturen bzw. Anregung einer eigendynamischen Laufentwicklung durch Uferabflachung und -aufweitung, Einbringen von Störelementen und Modifizierung der Unterhaltung; M10: Prüfung und ggf. Reduzierung der Nährstoffbelastung im Bereich Penzlin insbesondere durch Kläranlage und alte Klärteiche; M11: Sohlanhebung und geschwungene Laufverlängerung im alten Bett oder Schaffung von Mäandern
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: BVP MTOL-0800