

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F209	Kranichgraben (MÜR, NP MSK)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend):
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M01-M04: Rückbau Staubauwerken ggf. Ersatz durch feste Schwelle; M05-M14: Umgestaltung der Fließquerschnitte in Kombination mit der Anlage von nutzungsfreien Gewässerentwicklungstreifen und Initialpflanzung; M15: Einbringen von Störelementen zur Förderung der eigendynamischen Entwicklung; M16: Rückbau der Verrohrung (ca. 80 m); M17: Nutzungsextensivierung der Kranichwiese; M18: Modifizierung der Gewässerunterhaltung; M19-M22: Einbringen von Störelementen zur Förderung der eigendynamischen Entwicklung
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: BVP MEE0-3300