

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

| Ifd. Nr. | Ort/Lage | Erläuterung |
|-------------|---|--|
| F213 | Graben Kogeler See bis Plauer See (MÜR) | Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung |
| | | FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2539-301 "Plauer See und Umgebung" |
| | | Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M01: Rückbau Durchlass unter Straße nach Bad Stuer (steiler Rohrdurchlass mit Sohlabsturz, nicht passierbar), evt. Ersatzneubau als Brücke oder Hamco-Durchlass |
| | | Umsetzungsstand, weitere Hinweise: |
| | | Quellen: BVP MEE0-2000 |