

– Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 –

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

Ifd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
F307	Linde, Lindenbach von Burg Stargard bis Mündung (MST, NB)	Derzeitiger Zustand, Konflikte: Wasserkörper mit erheblichen Defiziten nach Bewirtschaftungsvorplanung
		FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): FFH-DE 2446-301 "Wald- und Kleingewässerlandschaft bei Burg Stargard"
		Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: M04: Umbau der Fischaufstiegsanlage Hinterste Mühle (Prüfbedarf, Effizienzkontrolle); M07: Umbau der Messstelle Burg Stargard; M08: Umgestaltung des Unterlaufs der Fischaufstiegsanlage Burg Stargard (Prüfbedarf); M10: Rückbau Sohlschwelle Flachsmühle Burg Stargard, ggf. Ersatz durch Sohlrausche
		Umsetzungsstand, weitere Hinweise:
		Quellen: BVP OTOL-2200