- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte, Fortschreibung 2011 -

VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen

lfd. Nr.	Ort/Lage	Erläuterung
L136	Hauptgraben	Derzeitiger Zustand, Konflikte, vorgeschlagene Maßnahmen:
	südlicher Durch-	Konfliktschwerpunkt Fischotterquerung oberste Priorität - Aufnahme-Nummer (EBERSBACH 2009): 2145-011
	lass südöstlich	Maßnahmevorschläge (Kategorie; technische Ableitung aus Datenbank): Maßnahmen nach Detailplanungen notwendig
	Daberkow #	
	Landesstraße (L	
	35)	
	(DM)	